

## Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

---



Před 2. světovou válkou se stala oblast pohraničí, kam patří i Jeseníky, místem mohutné výstavby opevnění, které mělo uchránit Československou republiku před agresory. Dodnes najdete na mnoha místech Jeseníků bunkry a pevnosti. V tomto textu Vám představíme jeden článek tohoto řetězce pevností. Jedná se o atypický samostatný pěchotní srub postavený pro přímou palbu hlavní zbraně d4-k. V republice byly postaveny další dva objekty pro přímou palbu StM-S 30 a T-S 63. Pouze dva objekty (StM-S 50 a T-S 63) měly být vybaveny spouštěcí pancéřovou oponkou vyrobenou z 80 mm pancíře. Původně měla být osazena čelní polokopule. Spouštěcí oponka byla konstrukčně dořešena v červnu 1938 kdy byla vyzkoušena její funkčnost. Do konce září 1938 nebyla osazena. Za okupace byla osazena německou armádou na objekt K-S 14 u Králík.

**GPS souřadnice:** 50°9'56.44"N,17°1'35.19"E

### **Výstavba:**

Pěchotní srub byl vybudován v II. stupni odolnosti jako jednostranný objekt. Betonáž probíhala nepřetržitě od 16. do 22. srpna 1938 a spotřebovalo se při ní 1132 m<sup>3</sup> betonu.

### **Stav výstavby na konci září 1938:**

Byla provedena hrubá betonáž, provedeny venkovní izolační omítky v místech kde měl být objekt zasypán, u pravé stěny byla započata výstavba kamenného záhozu. Uvnitř byly provedeny omítky stěn a osazení vchodové střílny. Chybělo osazení zvonu, vybudování revizní šachty, provedení hydroizolace stropnice a zasypání objektu. Uvnitř chybělo vyzdění cihelných příček, úprava podlah společně s betonovými podstavci pod dieselagregát a ventilátor, vybílení objektu, osazení protiplýnových dveří.

### **Výzbroj:**

## Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

---

Objekt měl mít osazen jeden protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37 (d4-k) jako hlavní zbraň, pomocnými zbraněmi jeden lehký kulomet vz. 26 (lk) pod betonem a další lehký kulomet v pancéřovém zvonu (zbraň pod pancířem). Zvon měl mít šest střílen, tloušťku 20 cm a sloužil hlavně pro pozorování a vedení palby kanónu. Do konce září 1938 nebyla osazena žádná zbraň a nebylo dodáno žádné vybavení

### Bojový úkol srubu:

Objekt je situován asi 700 m za hlavní linií a to z důvodu přímé palby zbraně d4-k na nepřítele. Jeho bojovým úkolem bylo postřelovat hlavní silnici a železnici vedoucí do vnitrozemí, protitankové překážky, které měly být vybudovány mezi objekty StM-S 49 a StM-S 51, palba byla mířena do předpolí těchto objektů.

### Osádku tvořilo 15 mužů.

V případě ohrožení nebyl přímo chráněn sousedními objekty, pouze palbou 9 cm minometu z objektu StM-S 34 a palbou objektů lehkého opevnění. Pro blízkou ochranu sloužil pancéřový zvon pro lk se šesti střílnami, postřeloval hlavně obvodovou 4-řadou protipěchotní překážku a také lk pod betonem chránící vchodovou část a příjezdovou komunikaci.

### Osudy od roku 1938:

Za okupace byla vytržena střílna d4-k německou armádou a také se pokusili o vytržení střílny lk. V padesátých letech byl objekt zazděn a zabetonován (střílna, vchod i zvonová šachta). V dalších letech objekt chátral, došlo k prolomení betonu uzavírající zvonovou šachtu – toto byl po dlouhá léta jediný vstup přes stropnici do objektu. Tímto místem se také dostalo velké množství hlíny a bahna do objektu, přispěli k tomu také občasné zatopení spodního patra vodou – příčinou bylo nevybudované odvodnění. Z venku zarůstal objekt různým plevelem a náletem, na stropnici se začalo dařit stromům. Naše skupina přišla v roce 1995, předně jsme vybourali zabetonované části, vyvezli velké množství bahna a začali s rekonstrukcí. Naší prioritou bylo odvodnění objektu, aby se neopakovaly záplavy, dále jsme započali s výstavbou cihelných příček a dalších prací.

Většina plánovaných akcí se z roku 2003 přesouvají na další rok tj. osazení repliky části střílny pro d4-k a pancéřového zvonu.

### Zajímavosti v objektu

Mělo zde být osazeno soudkové WC a to z důvodů nebezpečí podstřelení základové desky a zničení jímky OMS. Při odchodu v září 1938 nakreslili vojáci v dolním patře na stěnu výjev západu slunce nad Hradčany

**Poloha:** [zde](#)

Pěchotní srub StM-S 50 se nachází vlevo asi 50 m od státní silnice Hanušovice-Jeseník, 2,5 km severo-východně od obce Branná (tj. směr Ostružná), na 13. zastavení naučné stezky Pasák

## Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

---

jejíž začátek je pod železniční stanicí Branná. Za důležitý orientační bod při hledání srubu lze považovat železniční přejezd mezi Branou a Ostružnou, který je také křižovatkou naučné stezky.

Případní zájemci o prohlídku, nebo spolupráci na činnosti skupiny nechtě nás kontaktují telefonicky, e-mailem, nebo po domluvě osobně.



### Kontakt:

adresa: Kroupa Jan, Alšova 574, 790 01 Jeseník, Česká republika

tel.: 972 745 487

mobil: 607 226 490

e-mail: stm.s50@centrum.cz

[Více informací: zde](#)

**Fotogalerie:**

# Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

## NAUČNÁ STEZKA PASÁK

### 13. ZASTAVENÍ

#### SAMOSTATNÝ PĚCHOTNÍ SRUB ST.M. - S 50 "U TRATI"

Opisatel: **Ing. Jaroslav Šedivý** (1891-1968)

**Legenda:**  
— zelená čára: původní územní hranice  
— modrá čára: pozemková hranice  
— červená čára: hranice vojenského újezdu  
— žlutá čára: hranice katastrálního území

**Skupina technické zařízení:**  
1. Průkopník  
2. Průkopník  
3. Průkopník  
4. Průkopník  
5. Průkopník  
6. Průkopník  
7. Průkopník  
8. Průkopník  
9. Průkopník  
10. Průkopník

Na místě samostatného pěchotního srubu St.M. - S 50 "U Trati" v katastrálním území Pasák, obec Pasák, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, se nachází památkově chráněná zřezávaná dřevěná stavba. Stavba je zřezávaná dřevěná konstrukce s výškou stěn 2,50 m a šířkou 0,80 m. Stavba je tvořena dvěma částmi, které jsou vzájemně propojeny. Stavba je postavena na základě plánů z roku 1911 a 1912. Stavba je chráněna jako kulturní památka České republiky.

**Identifikační údaje:**  
AA - katastrální území Pasák  
AB - obec Pasák  
AC - okres Brno-venkov  
AD - Jihomoravský kraj  
AE - zeměpisné souřadnice  
AF - výšková nadmořská výška  
AG - plošná výměra  
AH - objem  
AI - materiál  
AJ - stavba  
AK - konstrukce  
AL - povrch  
AM - údržba  
AN - opravy  
AO - restaurování  
AP - památková péče  
AQ - prohlídka  
AR - vstupní vstup  
AS - vstupní vstup  
AT - vstupní vstup  
AU - vstupní vstup  
AV - vstupní vstup  
AW - vstupní vstup  
AX - vstupní vstup  
AY - vstupní vstup  
AZ - vstupní vstup

## Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

---



# Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa  
Pátek, 10 Květen 2019 00:00

